

۷۵۷۰۲۵

۹۷، ۷، ۱۲

((فرم ماده ۲۱ معادن بهره‌برداری))

نام معدن: مرمریت قانی اهنوی بوکان

موقعیت جغرافیایی معدن: ۲۴ کیلومتری شمال غرب بوکان

هزینه‌های اکتشافی تایید شده مندرج در گواهینامه کشف: ۹۵۱۰۵۰/۵۵۵ ریال

مدت فعالیت معدن قبل از سلب صلاحیت: ۵۰ روز عملکرد واقعی معدن قبل از سلب صلاحیت (تن): ۸۲ ماده معدنی: مرمریت

۸۳: تولید نهایی ۸۴: تولید ۸۵: غیرفعال

مختصات جغرافیایی سینه کارهای احداثی بر اساس WGS۸۴:

ردیف	ابعاد سینه کار (متر)			مختصات جغرافیایی سینه کار			وضعیت سینه کار	
	تعداد پله	طول	عرض	ارتفاع	طول جغرافیایی	عرض جغرافیایی	فعال	غیرفعال
۱	۲	۸۰	۴۵	۱۰	۴۶ ۲۵ ۰۳	۳۶ ۳۸ ۵۳	-	✓

جاده دسترسی به معدن: جاده دزبسی به طول ۴۰۰ متر نیاز به بازسازی و مرمت دارد.

تاسیسات: هیچگونه تاسیساتی در محل معدن موجود نمی باشد.

ماشین آلات: هیچگونه ماشین آلاتی در محل معدن موجود نمی باشد.

دیو ماده معدنی: هیچگونه دیو ماده معدنی قابل بازرسی در محل معدن موجود نمی باشد.

آخرین وضعیت معدن در روز بازدید: مردوز باز در سینه معدن میزغال بود و طی چند سال اخیر هیچگونه فعالیت بهره برداری

از معدن صورت گرفته است.

(Handwritten signatures and stamps)